



Magistrát města Plzně Odbor životního prostředí		Č. dop.
DOŠLO: - 2 -08- 2021		Zprac.
Č.j.: MMP/LJP 084/21	Příloha:	Ukl. zn.

Recyklace a využití odpadů Česká republika

Magistrát města Plzně, OŽP
Náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň

V Brně, 30.7.2021

Vyřizuje: Mgr. Petr Kněžů

Tel.:/E-mail: 602 285 578, petr.knezu@suez.com

Vážený,

z pozice technického ředitele společnosti SUEZ CZ si Vás dovoluji seznámit s aktuálním vývojem týkajícím se havárie na jedné z linek ÚČS Plzeň. V dosavadním průběhu interního šetření jsme vyloučili technickou příčinu havárie v technologii ÚČS Plzeň – na lince ke zpracování kapalného průmyslového odpadu a jejím řídicím softwaru.

Dosavadní zjištění opíráme o analýzy dvou nezávislých laboratoří, o kontrolu dat ze softwaru linky a o další interní šetření. Rovněž můžeme zcela vyvrátit zavádějící informace, že by zápach z provozu zařízení ÚČS Plzeň v průběhu týdne předcházejícího havárii souvisel s havárií.

V týdnu předcházejícím nehodě byl do areálu řádně a v souladu s platnou právní úpravou přivezen ke zpracování odpad od jednoho z původců odpadu. Tento odpad byl výrazněji cítit, protože obsahoval nadměrné množství merkaptanů. Postup jejich eliminace byl konzultován a řešen. Zápach merkaptanů neměl s nehodou, ke které došlo 18. června, nic společného, jedná se o dvě zcela samostatné (spolu nesouvisející) události, které se staly v rozdílných částech areálu ÚČS Plzeň v rozdílném čase. Zápach byl spojen s řádným zpracováním dovezeného odpadu.

V areálu ÚČS Plzeň aktuálně probíhají manipulační a úklidové práce. Při nich se přečerpávají dříve navezené odpadní vody a kaly zpět do cisteren a uzavíratelných IBC kontejnerů a jsou převáženy ke zpracování do jiných zařízení. Tyto práce nadále pokračují a v této souvislosti si Vás dovoluji informovat, že v průběhu srpna dospějí práce k odtěžení kalů z venkovních jímek prostřednictvím těžké techniky. Při tomto procesu může dojít k uvolnění zápachu. Jeho intenzita by se neměla vymykat běžnému provozu a v žádném případě by nemělo dojít k jakémukoliv ohrožení okolních nemovitostí a jejich obyvatel.

Dovolte mi, abych Vás ujistil, že v případě nových skutečností Vás budu opět informovat, pokud k tomu budu s ohledem na probíhající vyšetřování oprávněn. Naše společnost od počátku poskytuje plnou součinnost při vyšetřování všem státním orgánům.

S pozdravem



SUEZ CZ a.s.

Mgr. Petr Špičák
technický ředitel SUEZ CZ

Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2
IČ: 25638955, tel.: 800 102 000

-1-

SUEZ CZ a.s.

Španělská 1073/10, 120 00 PRAHA 2 – VINOHRADY, Tel.: +420 221 180 111, Fax: +420 221 180 112, Zákaznická linka 800 102 000, www.suez.cz
IČ: 25638955, DIČ: CZ25638955, bankovní spojení: KB, a.s., č. ú. 27-9328790297/0100, společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9378
Adresa pro zasílání pošty: Drčkova 2798/7, 628 00 BRNO, Tel.: +420 544 425 063, Fax: +420 544 425 022