



Statutární město Plzeň

Magistrát města Plzně
Odbor správy infrastruktury

Váš dopis značky:
ze dne:
Naše značka: MMP/169330/12
Vytváří: Kalčíková tel.: 378035625
Plzeň: 27. 8. 2012

MMP - ORP		Plzeňský kraj	
Škroupova 5		číslo popisného	
306 32 Plzeň		došlo	zpráva
č.j.	Práhová	č.j. 101	č.j. 101

Věc: Převzetí vodovodních řadů, kanalizačních stok a odvodnění komunikací k. ú. Červený Hrádek u Plzně, lokalita „Háj“

Ve věci případného majetkového převzetí TDI budované společností I.R.S. rozvojová a stavební, s.r.o. (v insolvenči) v lokalitě Červený Hrádek u Plzně – Háj do majetku města Plzně, a to:

- vodovodu vedeného po pozemcích p. č. 783/1, 636/36, 636/14, 104/10, 104/1, 634/17,
- spaškové kanalizace na pozemcích p. č. 636/36, 634/14, 104/1, 104/10, 634/17, 107/1, 104/10,
- odvodnění komunikací za podmínky, že tyto komunikace přejdou do správy SVSmP, sdělujeme:

U vodovodních řad není možné zjistit aktuální stavebně technický stav potrubí a způsob jeho uložení. Dle povrchových znaků byly na několika místech zjištěny stavebně technické závady, např. v nezpevněné trase jsou zemní soupravy ovládání šoupata provedeny nevhovujícím způsobem a je nutná jejich oprava, vodovodní armatury v lokalitě nejsou označeny orientačními tabulkami.

Pro zjištění aktuálního stavebně technického stavu spaškové a dešťové kanalizace byla dne 8. 8. 2012 provedena společností VODÁRNA PLZEŇ a.s. inspekce předmětných kanalizací kamerovými zkouškami, které zjistily nevhovující stavebně technický stav dešťové a spaškové kanalizace.

Na základě této zjištění byl autorizovanou osobou vyhotoven „Odborný posudek – stanovení objemu finančních prostředků na uvedení VHI v lokalitě Červený Hrádek u Plzně „Háj“ do vyhovujícího stavebně – technického stavu“. Tento posudek včetně stanovení objemu finančních prostředků pro odstranění vad (viz strana 32) a závěrečného zhodnocení (viz strana 34) zaslal v příloze tohoto vyjádření.

Z odborného posudku a z přiloženého stanoviska provozovatele č.j. 2012/03326 ze dne 24. 8. 2012 vyplývá, že stavby VHI nejsou v souladu nejen s Plzeňským standardem vodovod – kanalizace, ale také s platnou legislativou a technickými normami. Zásadním problémem je skutečnost, kdy v ochranných pásmech VHI, jsou umístěny stavební objekty jiných vlastníků. V této části je provozovatel schopen zajistit pouze omezené provozování této sítě a případné výkopové práce, pro nemožnost příjezdu standardní mechanizace do tohoto prostoru, bude nutné provádět pouze ručně. Šířka proluky (pozemek p. č. 634/17 k. ú. Červený Hrádek u Plzně) nedovoluje příjezd potřebné techniky ani v havarijních případech a jakákoliv porucha bude znamenat velmi složitou opravu. Současně je nutné předpokládat, že porucha jedné ze sítí bude znamenat i poškození ostatních sítí a také pravděpodobné škody na přilehlých soukromých nemovitostech. Náklady na odstranění případných škod na majetku cizího vlastníka mohou být řádově vyšší než náklady na odstranění poruchy vlastní VHI. Na vodovodu a kanalizacích na pozemku p. č. 104/10 k. ú. Červený Hrádek u Plzně se nachází navážka do výše až 3 m, která může mít značně negativní dopad.

Z provozního hlediska je dále problematické umístění VHI v soukromých pozemcích s omezenou možností příjezdu a přístupu, což značně komplikuje provozní činnosti, zvl. při čištění kanalizace, kde bude nutné používat nestandardní, méně efektivní postupy, zejména čištění proti spádu. Navýšení nákladů na provozování kanalizací v této části lze odhadnout v řádu desítek tisíc Kč za rok.

Na pozemcích p. č. 104/9, 634/16 k. ú. Červený Hrádek u Plzně se nachází ochranné pásmo dešťové kanalizace a vodovodního řadu, na pozemku p. č. 634/16 k. ú. Červený Hrádek u Plzně se nachází ochranné pásmo dešťové kanalizace. Zde se nachází na pozemcích p. č. 634/16 a 104/9 k. ú. Červený Hrádek u Plzně též ochranné pásmo spaškové kanalizace, nelze s dostupných podkladů ověřit, skutečnost je nutné zaměřit geodetem na místě.

V případě převodu sítí do majetku města Plzně je nutné k pozemkům p. č. 104/1, 104/10, 664/3, 634/17 k. ú. Červený Hrádek u Plzně vyřešit majetková vztahy, např. zřízením věcného břemene. Dále je nutné, aby tyto sítě včetně ochranných pásem byly pro zajištění řádného provozování, oprav a údržby veřejně přístupné, a tuto skutečnost uvést do smluvního vztahu.

V rámci případného majetkového vypořádání výše uvedených pozemků požadujeme dále vlastníky pozemků p. č. 104/9, 634/16 k. ú. Červený Hrádek u Plzně prokazatelně informovat o existenci ochranného pásmá vodovodu a kanalizace, o všech právech a povinnostech vyplývajících z § 23 zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a tyto skutečnosti zahrnout do ujednání ve smluvním vztahu. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je 1,5 m od vnějšího líče stěny potrubí na každou stranu.

Dle odborného posudu, vypracovaného na základě provedené inspekce kanalizace kamerovými zkouškami a místním šetřením, bylo provedeno ocenění náprav nevhovujícího slavnostního technického stavu dešťové a spaškové kanalizace a vodovodu a zde konstatovat, že v horizontu cca 10 let bude nutné investovat celkem min. 3.028,- tis. Kč vč. DPH 20%. Tato částka se v průběhu času může zvyšovat, neboť i poruchy, které jsou v současnosti nevýznamné, mohou během provozování vykázat značnou progresi a konečné náklady se pak podstatně zvýší.

S ohledem na veškeré výše uvedené skutečnosti OSI MMP nedoporučuje převzetí vodohospodářské infrastruktury včetně odvodnění komunikací v předmětné lokalitě do majetku města Plzně.

S pozdravem

Magistrát města Plzně
Odbor správy infrastruktury

-1-

Ing. Miloslav Soukup

Vedoucí OSI

Pařížského nám. 6
306 32 Plzeň

Telefonní ústředna: 37 803 1111
fax: 37 803 5602
bankovní spojení: KB Plzeň-město
č. účtu: 1120311/0100
IČO: 00075370
DIČ: CZ-00075370

Rozdělovník:

Seznam příloh: Odborný posudek – srpen 2012, vyprac. Ing. Faiferlíkem
Stanovisko provozovatele – VODÁRNA PLZEŇ a.s., č. j. 2012/03326
ze dne 24. 8. 2012

Počet listů příloh:

Příloha C. 63