



Kostel sboru Karla Farského, Husova 1, Plzeň,
Uliční průčelí kostela, vpravo – snímek stavu nosné stropní konstrukce, dole – podepření krovu,
nemovitá kulturní památka rejst. č. ÚSKP 51222/4-5259.



Kostel sboru Karla Farského, Husova 1, Plzeň,
nahore – strop kostelní lodi zajištěný podepřením, dole – pohled na stav kostelního krovu,
nemovitá kulturní památka rejst. č. ÚSKP 51222/4-5259.